

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за январь 2019 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	Срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Центральный	К-5	Копылово	01.01.19 12:00	01.01.19 14:47	Повреждение 3х изоляторов опоры №72	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-5 на предмет выявления аналогичных нарушений.	12.03.2019
2	Центральный	К-16	Копылово	03.01.19 23:30	04.01.19 0:23	Опора №55,60 повреждение изоляторов (4 шт.)	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-16 на предмет выявления аналогичных нарушений.	25.01.2019
3	Рыбаловский	Л-15	Левобережная	06.01.19 16:10	06.01.19 16:10	Пролёт 27/13-27/14 упавшие ветки под ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф.Л-15 на предмет выявления веток, угрожающих падением или касанием проводов. Произведена подрезка.	18.01.2019
4	Белоярский	БЯ-2	Белый Яр	08.01.19 0:00	08.01.19 0:00	Пролёт №74-75 касание проводов вершиной наклонившегося дерева.	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЯ-2 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов. Произведена подрезка.	18.01.2019
5	Богашевский	1В-ЛК-7	Лоскутово	08.01.19 12:50	08.01.19 12:54	Повреждение на участке потребителя за ЛР 6-ЛК-7	Написано письмо потребителю о необходимости устранения повреждения в собственных сетях с предупреждением о том, что обратное включение возможно только по письменной заявке потребителя с указанием устраненных причин нарушения.	16.01.2019
6	Шегарский	МБ-6	Малобрагино	12.01.19 21:06	12.01.19 21:27	Обледенение провода пролёт №28-30	Выполнен внеочереднойосмотр ВЛ-10 кВ ф.МБ-6 на предмет выявления аналогичных нарушений.	25.01.2019
7	Шегарский	МЛ-12	Мельниково-110	12.01.19 22:05	12.01.19 23:50	Обрыв двух проводов пролёт №170/4-170/5 , повреждение опоры №170/5	1.Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.МЛ-12 на предмет выявления аналогичных нарушений. Выполнены работы по удалению гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ. 2.Выполнены измерения стрел провеса провода на участках ВЛ-10 кВ ф.МЛ-12 в местах возможных гололедно-изморозевых отложений (ГИО). Произведена регулировка стрел провеса.	28.02.2019
8	Богашевский	КИ-16	Кисловка	20.01.19 19:01	20.01.19 19:43	Повреждение разрядников 2-х фаз на кабеле к ТП КИ-16-6	1.Выполнен внеочередной осмотр и испытание в ТП 10/0,4 КИ-16-6 средств защит от перенапряжений. 2.Проведены измерения сопротивления заземления опоры № 28/4 ВЛ-10 кВ ф. КИ-16. 3.Проведён осмотр и проверка прочности железобетонной опоры № 28/4 ВЛ-10 кВ ф.КИ-16 после прохождения токов КЗ.	25.01.2019
9	Колпашевский	ТМ-1010	Типсино	31.01.19 13:50	31.01.19 14:25	Птица, животное	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ТМ-1010.	08.02.2019

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 2,54 тыс. кВтч